



**RKW**  
Sachsen-  
Anhalt

Die

**RES**

**Recycling und Entsorgungs- Service  
Sangerhausen GmbH**  
in 06526 Sangerhausen  
Hasentorstraße 9

hat sich in der Zeit vom

04.08 bis zum 17. November 2015

einem

**Energieaudit gem. §8a EDL-G**

erfolgreich unterzogen.

Ansprechpartnerin hierbei war  
**Herr Dominik Lammert**

Das Audit wurde durch unseren  
bei der BAFA am 21. Mai 2015 registrierten Berater,  
**Hr. Dipl.-Ing. (FH) Harald Winkler**  
(EDL-G Anbieter-Nr. 201649)  
entsprechend der DIN EN 16247-1 durchgeführt.



**RKW Sachsen-Anhalt GmbH**  
Rationalisierungs- und  
Innovationszentrum  
Werner-Heisenberg-Str. 1  
39106 Magdeburg

*17.11.2015*

Datum, Stempel, Unterschrift

Zertifikat