



RKW
Sachsen-
Anhalt

Die

RES

**Recycling und Entsorgungs- Service
Sangerhausen GmbH**
in 06526 Sangerhausen
Hasentorstraße 9

hat sich in der Zeit vom

20. August bis zum 18. November

2020

einem

Energieaudit gem. §8a EDL-G

erfolgreich unterzogen.

Ansprechpartnerin hierbei war
Herr Dominik Lammert

Das Audit wurde durch unseren
bei der BAFA am 21. Mai 2015 registrierten Berater,
Hr. Dipl.-Ing. (FH) Harald Winkler
(EDL-G Anbieter-Nr. 201649)
entsprechend der DIN EN 16247-1 durchgeführt.

Zertifikat



RKW Sachsen-Anhalt GmbH

Rationalisierungs- und
Innovationszentrum
Werner-Heisenberg-Str. 1
39106 Magdeburg

18.11.2020

Datum, Stempel, Unterschrift